

Інформація щодо процедур закупівель
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Від та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмету закупівлі	Обґрунтування	
			обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>«Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів заповідника»</p> <p>ДК 021:2015 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»</p>	Спрощена процедура UA-2021-11-29-000188-с	20 000,00 грн з ПДВ	<p>Поточний ремонт та технічне обслуговування автомобіля легкового ВАЗ 21093» (об'єм двигуна 1500 см3 (бензин); 2003 р.в.; пробіг 215 217 км) -№ реєстрації АР4953 АМ</p> <p>Перелік Матеріалів</p> <p>Колодка гальм передня ВАЗ-2109/10 1</p> <p>Сальник штока коробки передач 16 * 30 *7 1</p> <p>Прокладка приймальної труби 1</p> <p>Кронштейн прийм.труб. 1</p> <p>Сайлентблок лівий 2108 2</p> <p>Сайлентблок правий 2108 2</p> <p>Шланг задн.гальм 2</p> <p>Рідина гальм DOT-4 Bosch 0,5л 1</p> <p>Шарнір (кардан) куліси 1</p> <p>Барaban гальмівний 2108 2</p>	Вартість закупівлі визначено враховуючи вартість попередньої закупівлі товарів у 2020 році, з урахуванням розміру бюджетних видатків, передбачених кошторисом на утримання Національного заповідника «Хортиця».

			Колодка гальмівна задня к-кт 1	
			Циліндр гальмівний задній 2	
			Трос ручн. гальм компл. 1	
			Перемикач світла -заміна 1	
			Датчик включ. вентилятора 2 4	
			Ручка дверей к-т 1	
			Свічка запалювання VL2 8 4	
			Електроventильатор 1	
			Амортизатор багажника 2	
			Чохол куліси КПП 1	
			Аерозоль WD-40 400 мл 1	
			Ремкомплект карбюратора 2108 1	
			Очищувач (рідина) карбюратора 1	
			Гальмівні диски переднього гальма – З/В 2	
			Перелік Послуг	
			Діагностика ходової 0,5	
			Діагностика гальмівної системи 0,5	
			Діагностика електрообладнання 0,5	
			Діагностика КПП 0,5	

			<p>Діагностика обігрівача 0,5</p> <p>Колодки передні з/в-заміна 0,8</p> <p>Сальник штока КПП – заміна 1,1</p> <p>Прокладка прийомної труби – заміна 0,5</p> <p>Кронштейн приймальної труби – з/у 0,55</p> <p>Заміна сайлентблоків на передніх важелях 2,2</p> <p>Шланг гальмівний задній – заміна (обидва) 0,8</p> <p>Прокачування гальм 0,6</p> <p>Зварювальні роботи 7</p> <p>Шарнір куліси – заміна 1,2</p> <p>Колодки задні – заміна 1,5</p> <p>ТРОС ручного гальма – ЗАМІНА (Обидва задніх) 1,4</p>	
--	--	--	--	--